ESS | Electrical Solutions

Foydalanish bo‘yicha qo‘llanma

FOTEK TSR-DA uch fazali qattiq holat relesi



Seriyadagi modellar:

- **Kod 569** — FOTEK TSR-40 DA
- **Kod 570** — FOTEK TSR-60 DA
- **Kod 571** — FOTEK TSR-80 DA
- **Kod 572** — FOTEK TSR-100 DA

Qo‘llanilishi:

Ushbu uch fazali qattiq holat relesi automatizatsiya tizimlarida, isitish tizimlarida, sanoat uskunalarida va boshqaruv pultlarida uch fazali o‘zgaruvchan tok (AC) yuklamalarini ulash va uzish uchun qo‘llaniladi.

Asosiy afzalliklari:

- kontaktsiz ulash va uzish;
- tezkor ishlash;
- past shovqin;
- ixcham korpus;
- sanoat sharoitida qo‘llash uchun mos.

O‘rnatish bo‘yicha umumiy ko‘rsatmalar:

- tekis yuzaga yoki radiatorga o‘rnating;
- issiqlik tarqalishini ta’minlang;
- ishlab chiqaruvchi ulanish sxemasiga rioya qiling;
- montajdan oldin quvvatni o‘chiring;
- tok qiymatiga mos kabel va himoya vositalaridan foydalaning.

Ishlatish va xavfsizlik qoidalari:

- montajni malakali elektr mutaxassisi bajarishi kerak;
- kuchlanish ostidagi klemmalarga tegmang;
- namlik, chang va qizib ketishdan himoya qiling;
- kontaktlar mahkamligini muntazam tekshiring;
- aniq elektr parametrlarini har bir model markirovkasidan tekshiring.